

荒尾市 令和5年度通学路交通安全推進会議 危険箇所と対策案

学校	番号	年度	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	新規・継続	合同点検	路線名	道路管理者	R5対策案	対策実施者
一小	1	R5	セブンイレブン荒尾本村店(荒尾2036-1)付近	交通量が多いが道路が狭く、通学する児童と走行する自動車が接触する危険性がある。歩道を設置してもらいたい。すぐに対応が難しい場合は、歩行者が通行する部分のカラー舗装等の対応をお願いしたい。	新規	○	本村運動公園線	市	【市土木】通学路の変更を優先 【市教委】通学路を変更することを学校に依頼する。	荒尾市 市教委
万田小	2	R5	大島町3丁目交差点付近	国道389号線を長洲町方面から走行する自動車が左折する際に樹木により見通しが悪くなっている。横断歩道を渡る際に危険である。数か所の歩道橋設置をお願いしたい。	新規	○	国道389号	県	【県】横断歩道のカラー化、該当交差点手前に車両への注意看板の設置(R5.6注意看板については設置済み) 【市教委】児童が安全に通行するよう指導することを学校に依頼する。	熊本県 市教委
	3	R5	大正町2丁目1付近交差点	交通量が多く交差点を右左折する自動車が信号待ちの歩行者の近くを走行するため危険である。歩行者を守るためのガードの設置をお願いしたい。	新規		大牟荒尾線 志振割山線	県市	【県】交差点の四隅に車両侵入止めの設置 【市土木】踏切から交差点までの外側線の再設置を予定(R6)	熊本県 荒尾市
平井小	4	R5	上井手1020-1付近の道路	県道荒尾南関線から住宅の裏を通る側道。道路面と用水路との間には約2mの高低差があり、ガードレール等が設置されていないため、誤って転落する危険性がある。ガードレール等の設置をお願いしたい。	新規		里道	市	【市土木】ガードパイプ設置予定(R5) ※R5.12設置済み	荒尾市
府本小	5	R5	金山927付近の押しボタン信号	押しボタンが道路側にあるが、児童はランドセルを背負った状態で押しボタンを押すために道路側に行かなければならず危険である。雨天時は特に危険性が増す。国道の外側に押しボタンの設置をお願いしたい。	新規		国道208号	国	【警察】現地調査を実施し、警察本部主管課に報告済み。本部において対応中。	警察
八幡小	6	R5	荒尾長洲線の野原バイパス(野原1124-27付近)	野原バイパスが完成したことでそれまで利用していた通学路が分断されてしまった。当該箇所横断歩道と信号機を設置してもらいたい。	新規	○	荒尾長洲線	県	【警察】要望箇所については、不特定多数の横断者は見込まれず、横断児童については、付近道路を代替通学路として選定可能である。また、要望箇所前後の道路は幅員が狭く、周囲からの見通しが悪い里道であることから、通過車両との接触の恐れがあることに加え、防犯上の観点からも通学路として好ましくないため、代替通学路が適当と認められる。 【市教委】通学路を変更することを学校に依頼する。	警察 市教委
有明小	7	R5	蔵満579-1付近(有明公園横から蔵満方面への道路)	道幅が狭く見通しが悪い。また、通学時間帯の自動車の通行量も多い。中尾建設横の小道出口から有明公園、蔵満方面にかけて(蔵満方面に向かって左側に)路側帯を作り、カラー舗装してもらいたい。その他、この区間の停止線等の白線も消えかかっているため塗装をなおしてもらいたい。	新規		外磯水島線	市	【市土木】外側線を設置予定(R6)	荒尾市
	8	R5	一部414-1付近(一部399番地2付近から中尾建設前付近尾道路)	道幅が狭く見通しがわるい。また、児童の通学時間帯の自動車の交通量も多い。有明小学校から猫宮方面に向かって右側に幅が広い路側帯を作り、カラー舗装してもらいたい。可能であれば、猫宮交差点から一部交差点の区間で路側帯がない箇所にも同様の改修をお願いしたい。	新規		猫宮向一部線	市	【市土木】路側帯の一部カラー塗装を実施予定(R5) ※R5.12設置済み 【市P連】登下校時の見守りとパトロールの実施	荒尾市 市P連

荒尾市 令和5年度通学路交通安全推進会議 危険箇所と対策案

学校	番号	年度	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	新規・継続	合同 点検	路線名	道路管理者	R5対策案	対策実施者
	9	R5	増永1470付近(中増永橋から人権啓発センターに向けての道路)	道幅が狭く見通しが悪い。また、児童の通学時間帯の自動車の交通量も多い。揚増永から中増永方面に向かって左側に幅が広い路側帯を作り、カラー舗装もしてもらいたい。可能であれば、浦田スポーツ前の信号からあけぼの幼稚園前までの区間で路側帯がない箇所にも同様の改修をお願いしたい。	新規		増永揚増永線	市	【市土木】減速を促す路面標示を設置予定(R6)	荒尾市
緑ヶ丘小	10	R5	本井手1518-101(ファミリーマート本井手店)横の交差点	信号機のない交差点。横断歩道を示す路面標示が消えかかっており、車両通行者への注意喚起が不十分となっているおそれがある。植え込みもありやや見通しも悪い。	新規		平山荒尾線	県	【県】年1~2回の除草を実施 【警察】標示については、今年度警察本部主管理課に上申し、令和6年度補修予定。 【市P連】登下校時の見守りとパトロールの実施	熊本県警察 市P連
中央小	11	R5	荒尾4043付近(正門前~体育館前までの道路)	シオン園保育所横に住宅分譲地が造られており、将来的に児童が増えることが予想される。横断歩道がないため危険である。	新規		本村運動公園線	市	【警察】設置基準を満たしておらず、現時点での横断歩道の設置は不可。 【市教委】児童が安全に通行するよう指導することを学校に依頼する。	警察 市教委
	12	R5	川登1850(荒尾第一幼稚園前)付近	道幅が狭く車道との境となる縁石もない。歩道としてわかりやすくするために緑色で塗っていたが、ほとんど色がとれている。再度、色を塗るなどの対応が必要である。	新規		水洗新函線	市	【市土木】路側帯の一部カラー塗装を実施予定(R6)	荒尾市
海陽中	13	R5	宮内567(ヤマト運輸荒尾営業所入口)付近	県道314号線から営業所へ入ってくる運搬車や荷物受け取りに来られる方の自動車の出入りが多い。出入口付近に注意喚起する塗装やポールなどの設置をお願いしたい。	新規		平山荒尾線	県	【県】歩道のカラー化 【市教委】生徒が安全に通行するよう指導することを学校に依頼する。	熊本県 市教委