

荒尾市 令和2年度通学路交通安全推進会議 危険箇所と対策案

学校	番号	年度	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	新規・継続	合同 点検	路線名	道路管理者	R2対策案	対策実施者
一小	1	R2	荒尾332番地1先交差点(市屋ガード北)	信号機のない横断歩道であるため、児童の横断が危険である。横断歩道付近のカラー化を行い、自動車等のドライバーに横断歩道の存在を事前に認識してもらいたい。	新規		国道389号線	熊本県	【県】横断歩道付近の色彩化を行う。	熊本県
万田小	2	R2	国道208号線と荒尾南関線の交差点(万田交差点)	歩行者が信号待ちをする場所に、ガードレールやポールがあれば自動車に注意喚起ができ、安心して横断歩道を渡ることができる。また、国道を多くの児童が登下校で横断し、国道の青信号が長いこともあり、信号待ちする時間も長いため、その待ち時間が心配である。	新規	○	国道208号線	国土交通省	ガードレールの設置を検討する。	国土交通省
	3	R2	大正町1丁目2-3 南東側交差点	信号機のない横断歩道であるため、児童の横断が危険である。横断歩道付近のカラー化を行い、自動車等のドライバーに横断歩道の存在を事前に認識してもらいたい。	新規		大牟田荒尾線	熊本県	【県】横断歩道付近の色彩化を行う。	熊本県
	4	R2	大正町1丁目6-13 第一生命前	信号機のない横断歩道であるため、児童の横断が危険である。横断歩道付近のカラー化を行い、自動車等のドライバーに横断歩道の存在を事前に認識してもらいたい。	新規		大牟田荒尾線	熊本県	【県】横断歩道付近の色彩化を行う。	熊本県
平井小	5	R2	本井手1771-2 本井手みのり保育園前	信号機のない横断歩道であるため、児童の横断が危険である。横断歩道付近のカラー化を行い、自動車等のドライバーに横断歩道の存在を事前に認識してもらいたい。	新規		荒尾南関線	熊本県	【県】横断歩道付近の色彩化を行う。	熊本県
	6	R2	上井手1214 岩本橋入口	信号機のない横断歩道であるため、児童の横断が危険である。横断歩道付近のカラー化を行い、自動車等のドライバーに横断歩道の存在を事前に認識してもらいたい。	新規		金山櫟野線	熊本県	【県】横断歩道付近の色彩化を行う。	熊本県
	7	R2	上井手1108 平井小学校東口交差点	信号機のない横断歩道であるため、児童の横断が危険である。横断歩道付近のカラー化を行い、自動車等のドライバーに横断歩道の存在を事前に認識してもらいたい。	新規		荒尾南関線	熊本県	【県】横断歩道付近の色彩化を行う。	熊本県
	8	R2	府本836-1 荒井酒店前交差点	信号機のない横断歩道であるため、児童の横断が危険である。横断歩道付近のカラー化を行い、自動車等のドライバーに横断歩道の存在を事前に認識してもらいたい。	新規		荒尾長洲線	熊本県	【県】横断歩道付近の色彩化を行う。	熊本県
	9	R2	金山交差点から府本小前までの道路	歩道上を草木が生い茂り、1年中、落葉、木の実が落ちていて滑りやすくなっており、児童の登下校時に危険である。	新規	○	金山櫟野線	熊本県	歩道の清掃を実施(R2)	熊本県

荒尾市 令和2年度通学路交通安全推進会議 危険箇所と対策案

学校	番号	年度	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	新規・継続	合同 点検	路線名	道路管理者	R2対策案	対策実施者
府本小	10	R2	樺日吉神社前の歩道	歩道上を草木が生い茂り、1年中、落葉、木の実が落ちていて滑りやすくなっており、児童の登下校時に危険である。	新規	○	金山櫟野線	熊本県	歩道の清掃を実施(R2)	熊本県
	11	R2	荒尾市樺2313-2 府本小学校裏門前	信号機のない横断歩道であるため、児童の横断が危険である。横断歩道付近のカラー化を行い、自動車等のドライバーに横断歩道の存在を事前に認識してもらいたい。	新規		金山櫟野線	熊本県	【県】横断歩道付近の色彩化を行う。	熊本県
有明小	12	R2	増永1470(児童センター横の道路)	自家用車の通りも多く、横断歩道もない。そのために、横断する児童が交通事故に遭う危険がある。	新規		増永揚増永線	荒尾市	学校から状況の聞取りを行い、現場調査のうえ対応を行う。	警察
緑ヶ丘小	13	R2	本井手1552-61(スーパーイモト付近)の交差点	三方方面から直進してくる自動車について、自動車から見て青信号だと一時停止せずに直進してくる。しかし、歩道には信号がなく危険である。そのうえ、見通しが悪い交差点である。	新規		浦頭線	荒尾市	横断歩道、歩行者用信号の設置を検討。	警察
中央小	14	R2	シオン園保育所入口(東側)前の道路	道路法面に伐採された樹木が積んである。切り株を利用し落ちないようにしてあるが、崩れ落ちた場合、児童の登下校に危険を及ぼす恐れがある。	新規		公園西通線	荒尾市	私有地であるため、道路通行上危険が生じた場合は指導を行う。	荒尾市
	15	R2	増永2867-90付近の道路(荒尾二造前から市民プール方面に通じる道路)	雨天時に道路に水が溜まり自動車が通ると水が飛び散り、登下校中の児童に水がかかる。特に大雨時は水たまりが広範囲にわたっている。地域住民からも学校に連絡がある。	新規		中央1号線	荒尾市	【市土木課】大雨時の状況を確認し、工法を検討する。	荒尾市
清里小	16	R2	牛水県道46号線 清里小学校・高浜方面口交差点	広い直線の道路で通行する自動車はかなりスピードを出している。直線の後に見通しの悪いつづら折りのカーブがある。自動車が曲がり切れず歩道に乗り上げる可能性もある。自動車の危険を知らせるポールは立っているが、万が一に備えた、ガードレール等の設置が必要。	新規	○	大谷長洲港線	荒尾市	【市土木課】車両の進入防止策としてボラードを設置済みのため、学校等での交通安全指導をお願いする。	荒尾市